

NO TIENE LOGO

LANDETA FLORES BYRON HOMERO

Dirección Matriz:

Barrio: URBANIZACION ECOVIDA Calle: CALLE B

Dirección Sucursal:

Barrio: URBANIZACION ECOVIDA Calle: CALLE B

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.:

1002103297001

FACTURA

No.

001-100-000000047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501100210329700120011000000000479245926815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/03/2025 18:46:00

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501100210329700120011000000000479245926815

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OLMEDO PESILLO

Identificación

1768121410001

Fecha

27/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

CAYAMBE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
049		1.00	CAMBIO DEL CILINDRO HIDRAULICO DE TRES ETAPAS Y REVISION DEL SISTEMA.		2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

Información Adicional

Email: jpolmedo2010@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2000.00

SUBTOTAL 0%

2000.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

2000.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IRBPNR

0.00

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL

2000.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:

0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

64-493



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OLMEDO/PESILLO

Olmedo, 03 de marzo del 2025.

Sr.
Diego Cholca.
PRESIDENTE DEL GAD OLMEDO
Presente.

INFORME CUMPLIMIENTO

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez remitirle el informe de cumplimiento de la adquisición de repuesto y reparación de volqueta Hyundai PMA 11-36.

1. Antecedente

Con fecha 16 de diciembre del 2024, se realiza la solicitud de compra del gato hidráulico para la volqueta Hyundai HD 170 por parte del chofer Sr. Ángel Neppas, supervisado por el Ing. Milton Neppas vocal de obras públicas responsable de maquinarias y aprobado por el Sr. Diego Cholca presidente del Gad Parroquial Olmedo/Pesillo el mismo que es sumillado a mi persona.

Con fecha 20 de diciembre del 2024 la Ing. Pierina Calderón técnica del Gad Parroquial Rural Olmedo/Pesillo procede a realizar los términos de referencia para la compra del gato hidráulico de la volqueta Hyundai HD 170.

Con fecha 20 de diciembre del 2024, se publica el proceso número NIC-1768121410001-2024-00088, con objeto de contratación "*ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA VOLQUETA MARCA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO*" es publicado al portal de compras públicas mediante ínfimas cuantías.

Mediante acta de cierre de ofertas/proformas N-0086-2024 del 24 de diciembre del 2024, con código NIC-1768121410001-2024-00088, de acuerdo al cronograma establecido se evidenció que no recibió ninguna oferta para el proceso "*ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA VOLQUETA MARCA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO*", en el portal de compras públicas.

Con fecha 26 de diciembre del 2024, se vuelve a publicar el proceso con numero NIC-1768121410001-2024-00089, con objeto de contratación "*ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA VOLQUETA MARCA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO*".

*Nelly L.
acta definitiva
Cordero Crespo*



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OLMEDO/PESILLO

Mediante acta de cierre de ofertas/proformas N-0087-2024 del 30 de diciembre del 2024, de acuerdo al código NIC-1768121410001-2024-00089, se certifica que no existieron oferentes para el proceso *“ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA LA VOLQUETA MARCA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO”*, en el portal de compras públicas.

Con fecha 31 de diciembre se realiza la reunión ordinaria de consejo del Gobierno Parroquial Rural Olmedo/Pesillo, donde se expone sobre el daño de la volqueta Hyundai, en vista de que las dos publicaciones no recibieron oferentes, el consejo resuelve aprobar la compra de manera directa, a partir de enero del 2025

Con oficio 03 de febrero del 2025, emitido por el Ing. Milton Neppas vocal de obras públicas responsable de maquinarias, solicita que se realice la compra del gato hidráulico para la volqueta Hyundai HD 170, de manera directa, proceso que está pendiente.

Con fecha 12 de febrero del 2025, de acuerdo a acta de cierre de ofertas/proformas N-0004-2025 se recibieron dos en forma física para el proceso de *“ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y REPARACION DE VOLQUETA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO”*, donde el Ing. Byron Landeta Flores en calidad de proveedor del servicio es favorecido, con Ruc1002103297001.

Con fecha del 19 de febrero de 2025, se realiza el contrato N.GPO-003-2025, cuyo objetivo es la *ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO*”, donde firman el Sr. Diego Cholca presidente del Gad Parroquial Rural Olmedo/Pesillo y el Ing. Byron Landeta Flores en calidad de proveedor.

Con fecha 25 de febrero de 2025, el Ing. Byron Landeta Flores como proveedor en concordancia al contrato N.GPO-003-2025, cumplió con el remplazo de cilindro hidráulico del sistema de volteo, mantenimiento del sistema hidráulico y por consiguiente puesta en operación limitador de elevación, a fin de precautelar su óptimo funcionamiento.

Con informe emitido el 27 de febrero del 2025, por el Ing. Milton Neppas vocal de obras públicas responsable de maquinarias, con objeto de contratación *“ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y REPARACION DE VOLQUETA MARCA HYUNDAI PMA 11-36 DEL GAP PARROQUIAL OLMEDO/PESILLO”* indica que el proceso fue realizado de manera directa, a su vez el Ing. Byron Landeta Flores en calidad de proveedor (MAGLAND) realizó a cabalidad lo solicitado en las especificaciones técnicas.

2. Conclusión

En base a los antecedentes descritos, tengo a bien informar señor presidente que se cumplió con la adquisición de repuesto y reparación de la volqueta Hyundai PMA 11-36, de acuerdo al contrato N.GPO-003-2025.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OLMEDO/PESILLO

Es todo cuanto puedo informar estimado presidente, se sugiere se realice los trámites correspondientes para que se continúe con el proceso de pago.

Atentamente,

Ing. Pierina Calderón Bozada
**TÉCNICA DEL GAD PARROQUIAL
OLMEDO/PESILLO**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OLMEDO/PESILLO

ANEXO



Calidad y Eficiencia, ¡Nuestro Compromiso!

GOBIERNO PARROQUIAL OLMEDO

OLMEDO- CAYAMBE

TELEF: 2115-278

Informe de Cumplimiento

FECHA: 27 de febrero del 2025

PARA: Sr. Diego Cholca PRESIDENTE GAD OLMEDO

DE: Milton Neppas

ASUNTO: Cambio cilindro hidráulico volqueta Hyundai.

INTRODUCCIÓN de acuerdo al informe técnico realizado con fecha 20 de diciembre del 2024 por parte de la ing. Pierina Calderón Técnico del Gad Olmedo y el oficio con fecha 25 de febrero del 2025 por parte de la empresa MAGLAND mantenimiento automotriz e industrial partes y repuestos Sobre el servicio para el mantenimiento correctivo de la volqueta Hyundai.

Tengo a bien Sr. presidente informar que se ha cumplido con el proceso COMPRA D EREPUESTOS Y REPARACION LA VOLQUETA MARCA HYUNDAI DEL GAD OLMEDO. con las especificaciones técnicas solicitadas, con la finalidad de mantener en buen estado la maquinaria y la seguridad del conductor, dejo a su consideración para que se continúe con el proceso.



Milton Neppas
VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS

*Ing. Pierina f.
Informe cumplimiento
Cenofca 07/02/2025*